

EL PARQUE DE LAS ILUSIONES

Propuesta de intervención para la renovación del jardín situado en la plaza Estaban Dolz de Castellar
Orriols Convive

0.Introducción

El proyecto de reordenación y actualización de la plaza Esteban Dolz de Castellar fue presentado por Orriols Convive al proceso de Presupuestos Participativos 2016 bajo el lema: "El parque de las ilusiones". Este fue seleccionado por votación ciudadana y dotado con asignación presupuestaria para su realización.

Tras reunión con los servicios técnicos municipales y a la vista de las graves deficiencias que presenta el espacio estimamos que la dotación presupuestaria asignada a través del proceso de presupuestos participativos (60.500 euros) es totalmente insuficiente para acometer las intervenciones precisas.

Entre los meses de marzo y mayo se celebró en Orriols el proceso *sembrarOrriols* destinado al diseño colaborativo del nuevo espacio a construir en el descampado de la ermita de San Jerónimo. En él, además del trabajo específico de diseño, se analizaron los diferentes espacios libres del barrio a través de diversas actividades de participación vecinal: *Pensa en verd*, la Ciudad de los Niños, etc. Estas actividades permitieron valorar los diferentes jardines y plazas del barrio en función de diferentes aspectos (uso, diseño, mantenimiento, vegetación, etc.) así como recoger las diferentes demandas y propuestas que sobre ellos se hacían.

Basándonos en los resultados obtenidos en dicho proceso se plantea la siguiente lista de intervenciones a realizar en la plaza Esteban Dolz de Castellar ordenadas por orden de prioridad y atendiendo a las limitaciones presupuestarias planteadas por los servicios técnicos municipales.

1.Consideraciones generales en torno al espacio

1.- La plaza es un espacio peatonal sobre el que recae el acceso al CEIP Miguel Hernández por lo que debería ser el lugar idóneo para el encuentro y juego infantil. Pero la realidad es totalmente diferente ya que, debido al mal diseño del espacio, la falta de equipamientos y el pésimo estado de conservación, la plaza está sin uso la mayor parte del tiempo.

Tanto los niños como los adultos del barrio han comentado lo desapacible que resulta el espacio debido a la falta de sombra, el exceso de superficie pavimentada con una tierra morterenga degradada (polvo, suciedad, charcos, etc.), el escaso equipamiento (juegos infantiles, bancos, papeleras, etc.) y la suciedad del mismo (principalmente excrementos de perros).

Así, dada la importancia del espacio (por su dimensión y situación como punto de acceso a un colegio) y el mal estado de conservación del mismo, estimamos fundamental su actualización y reconversión.

2.- La plaza presenta unas pésimas condiciones de mantenimiento (bancos y jardineras rotos, pérdidas en pavimentos, tierra morterenga erosionada, etc.) que entendemos deberían ser reparados a través de las labores, y por lo tanto del presupuesto, destinado al mantenimiento de jardines. Por este motivo consideramos que la partida presupuestaria asignada a través del

proceso de presupuestos participativos debe ir destinada a la renovación e incorporación de nuevos elementos y no al mantenimiento de los existentes.

2.Propuesta de intervención priorizada

1.-Habilitación de elementos de sombra en la zona central de la plaza.

En la actualidad la plaza presenta unas condiciones de ausencia total de sombra lo que provoca que la misma sea impracticable la mayor parte del año. Es por eso que estimamos imprescindible incorporar elementos de sombra de manera que, al menos, la zona central cuente con sombra tanto sobre las zonas de estancia como en las zonas de juego.

Para ello, y atendiendo a las singularidades del espacio (con un aparcamiento subterráneo bajo la plaza) consideramos que lo más adecuado sería la construcción de grandes maceteros en la zona central en los que plantar árboles que doten de sombra al espacio.

Estimamos también que la construcción de alguna pérgola con vegetación podría proveer espacios de sombra y protección.

2.- Habilitación de una nueva zona de juegos infantiles y adecuación de la existente.

Actualmente existe una pequeña zona de juegos compuesta por un tobogán y tres muelles sobre pavimento de caucho. Esta zona no se utiliza debido a las malas condiciones ambientales (falta de sombra y gran cantidad de pavimento de tierra morterenga degradada).

Una vez solventado el problema de la sombra en la zona central, proponemos la creación de dos zonas de juego diferenciadas por edades. Sería preciso, además de reparar los juegos infantiles existentes, incorporar otros nuevos que completaran la oferta.

Estas zonas deberán estar instaladas sobre pavimentos blandos adecuados (caucho o arena) que además cuenten con un encintado duro que proteja de la entrada de tierra a la zona de juegos.

Dadas las grandes dimensiones del espacio central estimamos que lo adecuado sería plantear dos zonas separadas de juegos (diferenciadas por edades) que dotaran y distribuyeran la actividad a lo largo de todo el espacio.

3.- Instalación de bancos en la zona central junto a la zona de juegos infantiles y los nuevos árboles.

La plaza cuenta únicamente con bancos de hormigón adosados a las grandes jardineras existentes. Estos bancos se encuentran en unas condiciones de mantenimiento pésimas lo que hace imposible su uso.

Proponemos la instalación de nuevos bancos junto a las nuevas jardineras que albergarán los árboles de forma que queden protegidos por su sombra y permitan la estancia junto a las zonas de juego.

4.- Sustitución de la actual fuente de agua potable.

El modelo de fuente instalado actualmente en la plaza, dadas sus características, no permite a los niños más pequeños su utilización. Debido a su altura y a la dureza del pulsador, la mayoría de los niños no pueden accionarlo por lo que no pueden hacer un uso autónomo de la misma.

Se solicita la sustitución de la misma por un modelo actualizado y accesible que facilite la accesibilidad universal al servicio.

4.- Sustitución del pavimento de tierra morterenga por un pavimento duro.

La plaza está pavimentada en su mayor parte con tierra morterenga que debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento se encuentra totalmente degradada. Esto ha producido pérdidas de material considerables que han conducido a la formación de importantes desniveles.

Proponemos la sustitución del pavimento de tierra morterenga por otro duro (adoquinado, solera de hormigón, etc.) que mejore la calidad del espacio, su uso, su accesibilidad, condiciones higiénicas y mantenimiento.