

SOLICITO.

Como ciudadano y residente en esta población de Castellar Oliveral, donde se ubica la señalización que se describe, he de indicar que este tipo de señalización es un peligro, no solo para la unidad o vehículo que circula por el carril próximo a la misma puede pisarla, sino que en el caso de pisarla provoca la pérdida del control del vehículo o unidad y con ello puede provocar un accidente grave al poder colisionar con un vehículo que circula en sentido contrario, es más, aunque su intención es proteger al ciclista cuando este circula por el carril habilitado, esto no se da, ya que la pérdida de control de un vehículo es tal que no permite el poder dominar el auto, debido ello a la magnitud de los resaltes, por ello, como reconstructor de accidentes de tráfico, les sugiero que retiren este tipo de señalización y pongan una más acorde a la vía, pues no existe margen alguno entre la vía y el carril bici, considero una temeridad este tipo de señalización donde está puesta y por las huellas existentes no es la primera vez que se produce una pérdida de control y se pisan dicha señalización, provocando con ello la pérdida de control.

UBICACIÓN

Valencia C.P. 46026

Camí de les Vaques

Castellar Oliveral



Resalte que provoca la pérdida de control en caso de pisar por una unidad, provocando que no se pueda controlar la misma.